



Poste à souder SAF TIG

## **Caractéristiques**

Poste à souder **SAF TIGMATE 350 DC**

Alimentation triphasé

350 ampères DC